

# Madende Yangın Var...

**Melih DUYGUN**  
Maden Yük. Müh.

***Hepsinin tek amacı vardı, doğaya karşı vermiş oldukları mücadeleyi kazanmak, ekmek yedikleri yeri terk etmemekti.***

**O**cak 2005' in son haftası içindeydik. Kurban bayramı öncesinde G.L.İ Ömerler Yeraltı klasik 1/C pano (kömür ocağı) 401 nolu ayağın kuyruk tahkimatları arkasından karbonmonoksit gazı gelmeye başlamıştı. Başlangıçta 10-20 ppm civarında gaz geliyordu. Bayram süresince gaz durumunu sürekli izliyorduk. Bayramın üçüncü günü gaz miktarında artış oldu. İzindeki tüm arkadaşları iş yerine çağırdık. Göçükte bir kızışma olduğu belliydi. Yapacağımız tek işlem hızlı ilerlemek ve yangını göçükte hapsetmekti. Damar kalınlığı 8m ve arkadan göçertmeli çift dilimli geri dönümlü üretim yöntemi uygulanmaktaydı. 1/C panoda iki ayakta üretim yapmaktaydık. Pano taban toplayıcı sabit boyunda tavanda daha önce kısmi olarak yangın çıkmış yanan kısım ortamdaki uzaklaştırılmak suretiyle bosalan yere domuzdamı kurularak sabit tahkim ediliyordu. Kömürün tavan dilimi çalışılırken tavan sabit yolunda 20 m eninde topuk bırakılmıştı. İşçi yetersizliği nedeniyle aynı anda tavan taban ayakları çalışmadık. Önce tavan dilimini çalıştık Tavan bitince taban dilimine geçtik. Taban ayaklar pano başlangıcından itibaren 30 m ilerlemişti. Karbonmonoksit gazı günden güne artıyordu. Tavan ayaklar çalışırken 400 nolu tavan ayak kuyruk dönüş yolunda 10-20 ppm monoksit tespit edilmiş pano bitimine kadar bu durum devam etmişti. 401 nolu taban ayak kuyruk tarafı 8 tahkimat arasından monoksit gazı geliyordu. Burası pano içi kirli havanın çıkış noktası ol-

duğu için üretimi engellemiyordu ama bizi tedirgin ediyordu. İki ay süresince İşçisi, mühendisi, müdürüyle tüm personel mücadelesini tüm gayretiyle yapıyordu. Hepsinin tek amacı vardı, doğaya karşı vermiş oldukları mücadeleyi kazanmak, eklemek yedikleri yeri terk etmemekti. Karbonmonoksit gazı İşçi sağlığı iş güvenliği mevzuatı hükümleri sınırını aşmaktaydı. Her çalışana bir tedirginlik almıştı. Çalışan işçi arkadaşların panoyu kapatıyor muyuz beyim dediklerinde belki gözlerinden yaş akmıyordu ama yüreklerinin ağladığını hissediyordum. Şubat 2005'in son günlerine doğru gaz iyice artmıştı. Toplatılar üst üste yapılıyor olayla ilgili çözümler üretilmeye çalışılıyordu... Fakat bu gerçeği değiştirmiyordu. 1/C pano için kapatılma kararı alınmıştı... Pano kuyruk sabit yoları takoz ve çamur karışımı ile ön barajlar yapılmıştı. Kuyruk yolları tavan zonu çok ezik olduğu için sağlam zon bulmakta güçlük çekiyorduk. Yapılan barajların üstünden gaz sızıntısı devam ediyordu. Nihayet sağlam zon bulunup son barajlar yapıldı. Artık gaz gelmiyordu. Göçükte gaz durumu izlenmekteydi. Kapatılan ayakların 20m önünden yeni ayak içi sürülmesi planlanmaktaydı. Bir yandan diğer panonun hazırlıkları devam ediyordu. 401 ve 403 nolu yeni ayak içi galerilerinin sürülme işlemi tamamlandı. Nakliyat ve havalandırma işlemleri sonuçlandırılarak 1/C panoda kömür üretim çalışmasına başlandı.

26.05.2006

